

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range; 110-205 kHz
- (b) Wireless Power; 15 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2686 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2686

EN

Magnetic wireless charger



1. Wireless charging position
2. Type-C port

Specifications:

Type-C input:	DC 5V/2A, 9V/2A or 9V/2.22A
Wireless output:	15W Max

Installation:

1. Wipe the surface with the alcohol pad and keep it dry and clean before you apply the tape.
2. Peel off the tape and stick the Velcro base to the centre console/ dashboard/ behind the control panel and wait for 2 hours.
3. Stick the hook-and-loop fastener on the holder to the base and bend the handle part to the angle you want.



Instructions:

1. Connect the charger to a suitable power supply using the cable provided.
2. Place your device on the top of charger correctly to avoid connection failure. It is recommended to remove any protective

- case for optimum charging performance.
3. Charging speed varies dependant on the device and power input used.

Caution:

Metal objects placed on top of charging devices might result in malfunction of the item and damage the charging device. Do not operate the item on top of any metal worktable or surface.

DE

Magnetisches kabelloses Ladegerät



1. Kabellose Ladeposition
2. Typ-C-Anschluss

Technische Daten:

Typ-C-Eingang: DC 5V/2A, 9V/2A oder 9V/2.2A
Kabelloser Ausgang: 15W Max

Installation:

1. Wischen Sie die Oberfläche mit dem Alkoholpad ab und halten Sie sie trocken und sauber, bevor Sie das Klebeband anbringen.
2. Ziehen Sie das Klebeband ab und kleben Sie den Klettverschluss auf die Mittelkonsole/ das Armaturenbrett/ hinter das Bedienfeld und warten Sie 2 Stunden lang bevor Sie fortfahren.
3. Kleben Sie den Klettverschluss des Halters an die Basis und biegen Sie den Griffteil in den gewünschten Winkel.



Anleitung:


1. Schließen Sie das Ladegerät mit dem mitgelieferten Kabel an eine geeignete Stromquelle an.
2. Platzieren Sie Ihr Gerät korrekt auf dem Ladegerät, um Verbindungsfehler zu vermeiden. Es wird empfohlen, für eine optimale Ladeleistung eine eventuelle Schutzhülle zu entfernen.
3. Die Ladegeschwindigkeit hängt vom Gerät und der verwendeten Stromquelle ab.

Vorsicht!

Metallgegenstände, die auf dem Ladegerät abgelegt werden, können zu Fehlfunktionen des Geräts führen und das Ladegerät beschädigen. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Arbeitstisch oder einer Oberfläche aus Metall.

FR

Chargeur magnétique sans fil



1. Position de charge sans fil
2. Port de type C

Spécifications:

Entrée de type C : DC 5V/2A, 9V/2A ou 9V/2.22A

Sortie sans fil : 15 W max

Installation:

1. Essuyez la surface avec la lingette alcoolisée et séchez-la et nettoyez-la avant d'appliquer le ruban.
2. Décollez le ruban adhésif et collez la base velcro sur la console centrale/le tableau de bord/derrière le panneau de commande et attendez 2 heures.
3. Collez la fermeture auto-agrippante du support à la base et pliez la partie poignée à l'angle que vous souhaitez.

**Instructions:**

1. Connectez le chargeur à une alimentation électrique appropriée à l'aide du câble fourni.
2. Placez correctement votre appareil sur le dessus du chargeur pour éviter un échec de connexion. Il est recommandé de retirer tout étui de protection pour obtenir des performances de charge optimales.
3. La vitesse de charge varie en fonction de l'appareil et de la puissance absorbée utilisée.

Prudence:

Des objets métalliques placés sur les dispositifs de charge peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'article et endommager le dispositif de charge. N'utilisez pas l'article sur une table ou une surface métallique.

ES

Cargador inalámbrico magnético



3. Posición de carga inalámbrica
4. Puerto Tipo C

Especificaciones:

Entrada Tipo C: CC 5 V/2 A, 9 V/2 A o 9 V/2,22 A

Salida inalámbrica: 15 W máx.

Instalación:

1. Limpie la superficie con la toallita con alcohol y compruebe que esté seca y limpia antes de aplicar la cinta.
2. Retire la cinta y pegue la base de velcro a la consola central / salpicadero / detrás del panel de control y espere 2 horas.
3. Pegue el cierre de velcro del soporte a la base y doble la parte del mango hasta el ángulo que desee.



Instrucciones:


1. Conecte el cargador a una fuente de alimentación adecuada mediante el cable incluido.
2. Coloque su dispositivo encima del cargador correctamente para evitar problemas de conexión. Se recomienda retirar cualquier funda protectora para un rendimiento óptimo de la carga.
3. La velocidad de carga varía en función del dispositivo y de la potencia de entrada utilizada.

Precaución:

Si se sitúan objetos metálicos encima de los dispositivos de carga, pueden provocar un mal funcionamiento del producto y dañar el dispositivo de carga. No utilice este producto sobre una placa o superficie de trabajo metálica.

II

Caricatore wireless magnetico



1. Posizione di ricarica wireless
2. Porta Type-C

Specifiche:

Ingresso Type-C: DC 5V/2A, 9V/2A o 9V/2,22A

Uscita wireless: 15W max

Montaggio:

1. Pulire la superficie con il tampone imbevuto di alcol e mantenerla asciutta e pulita prima di applicare il nastro adesivo.
2. Staccare il nastro adesivo e attaccare la base in velcro alla consolle centrale/cruscotto/dietro il pannello di controllo e attendere 2 ore.
3. Attaccare la chiusura a strappo del supporto alla base e piegare la parte della maniglia nell'angolazione desiderata.




Istruzioni:

1. Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione idonea utilizzando il cavo in dotazione.
2. Posizionare correttamente il dispositivo sulla parte superiore del caricabatterie per evitare errori di connessione. Si consiglia di rimuovere eventuali custodie protettive per prestazioni di ricarica ottimali.
3. La velocità di ricarica varia a seconda del dispositivo e dell'alimentazione utilizzata.

Avvertenze

Oggetti metallici posizionati sopra i dispositivi di ricarica potrebbero causare malfunzionamenti e danni al dispositivo stesso. Non utilizzare il dispositivo su tavoli o superfici metalliche..

NL**Magnetische draadloze oplader**

1. Positie draadloos opladen
2. Type-C poort

Specificaties:

Type-C ingang: DC 5V/2A, 9V/2A of 9V/2.22A

Draadloze uitgang: 15W Max

Installatie:

1. Neem het oppervlak af met het alcoholdoekje en houd het droog en schoon voordat je de tape aanbrengt.
2. Verwijder de tape en plak de onderkant met klittenband op de middelconsole/het dashboard/achter het bedieningspaneel en wacht 2 uur.
3. Plak de klittenbandsluiting op dehouder op de basis en buig het handvatgedeelte in de gewenste stand.



Instructies:


1. Sluit de oplader met de meegeleverde kabel aan op een geschikt voedingspunt.
2. Plaats je apparaat op de juiste manier op de bovenkant van de lader om mislukte aansluitingen te voorkomen. Voor optimale oplaadprestaties is het aan te raden eventuele beschermhoesjes te verwijderen.
3. De oplaadsnelheid is afhankelijk van het apparaat en de gebruikte stroombron.

Let op:

Metalen voorwerpen die bovenop oplaadapparaten worden geplaatst, kunnen leiden tot storingen in het apparaat en beschadiging van het oplaadapparaat. Gebruik het item niet bovenop een metalen werktafel of oppervlak.

PL

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa



1. Pozycja ładowania bezprzewodowego
2. Port typu C

Specyfikacja:

Wejście Typ-C: DC 5V/2A, 9V/2A or 9V/2.22A

Bezprzewodowe wyjście:

15W Max

Instalacja:

1. Przetrzyj powierzchnię wacikiem nasączonym alkoholem i utrzymuj ją suchą i czystą przed naklejeniem taśmy.
2. Odklej taśmę i przyklej podstawę na rzep do konsoli środkowej / deski rozdzielczej / za panelem sterowania i odczekaj 2 godziny.
3. Przyklej zapięcie na rzep na uchwycie do podstawy i wygnij część uchwytu do pożądanego kształtu.



Instrukcja:

1. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla.
2. Prawidłowo umieść urządzenie na ładowarce, aby uniknąć awarii połączenia. Zaleca się zdobycie wszelkich etui ochronnych w celu uzyskania optymalnej wydajności ładowania.
3. Szybkość ładowania zależy od urządzenia i używanego źródła zasilania.

Ostrzeżenie:

Umieszczenie metalowych przedmiotów na urządzeniach ładujących może spowodować ich nieprawidłowe działanie i uszkodzenie urządzenia ładującego. Nie używaj urządzenia na metalowym stole roboczym lub innej metalowej powierzchni.